




Hygiëneprotocol

Een gezonde en productieve teelt begint met een schone kas. Onderschat het belang van een streng hygiëneprotocol niet. Het schoonmaken en desinfecteren van kassen moet 100% correct uitgevoerd worden. Op deze manier is een maximale oogst gegarandeerd.




3 NAT SCHOONMAKEN – VERVUILING VERWIJDEREN

- ✓ Flusol-Forte 3% inspuiten, afspritzen voordat de Flusol-Forte is opgedroogd – in ieder geval binnen 15 minuten – met voldoende water. Let op dampwerking en spuitniveau
- ✓ Topcleaner 5% inspuiten, , afspritzen voordat de Topcleaner is opgedroogd – in ieder geval binnen 15 minuten – met voldoende water. Geen dampwerking, wel spuitniveau
- ✓ Eco-Forte 6% inspuiten, afspritzen voordat de Eco-Forte is opgedroogd – in ieder geval binnen 15 minuten – met voldoende water. Geen dampwerking, wel spuitniveau



4 DESINFECTIE – PATHOGENEN ELIMINEREN

- ✓ Gebruik 2% - 4% Intra Hydropure
- ✓ Spuit schuim op goten, tafels, vloeren en kasconstructies
- ✓ Zorg voor 2 - 6 uur contacttijd. Dit is mogelijk met Intra Hortifoam
- ✓ Herhaal wanneer dit nodig is
- ✓ Afspoelen is niet nodig




3 4 REINIG EN DESINFECTEER ALLE WERKGEBIEDEN

- ✓ Reinig en desinfecteer niet alleen glas, maar ook andere oppervlakken.
- ✓ Hanteer dezelfde instructies voor nat schoonmaken en desinfectie in de koelruimtes, pakstations en technische ruimtes.



3 4 IRRIGATIESYSTEEM


- ✓ Verwijder de druppelaars (slang en stekers)
- ✓ Week de slangen en stekers in een bad van 2% Intra Hydropure gedurende 12-24 uur*
- ✓ Zet de irrigatieleidingen vol met 2% Intra Hydropure en laat 12-24 uur staan* en zorg ervoor dat lucht kan ontsnappen
- ✓ Spoel de druppelaars af en spoel de leidingen door met schoon water
- ✓ Herhaal wanneer dit nodig is



*Wanneer er veel neerslag van mineralen is in de leidingen of druppelaars adviseren wij om 2% salpeterzuur toe te voegen



3 4 SILO'S EN MESTBAKKEN

- ✓ Leeg de silo's en mestbakken
- ✓ Verwijder ernstige vervuiling mechanisch of met de hand
- ✓ Bespuit de zijwanden met 4% Intra Hydropure
- ✓ Laat rusten voor 6-12 uur. Afspoelen is niet nodig
- ✓ Herhaal wanneer dit nodig is
- ✓ Vul de silo en voeg 40 ppm Intra Hydropure toe om het systeem schoon te houden tot en met de start van de nieuwe teeltronde. Meet dagelijks de hoeveelheid actieve Intra Hydropure in de silo met de Intra Hydropure teststrips.



5 6 KLAARMAKEN VAN DE KAS

- ✓ Plaats de substraatmatten, druppelaars, etc. en voeg 40 ppm Intra Hydropure toe wanneer de matten worden gevuld met water
- ✓ Zorg ervoor dat zo min mogelijk mensen de kas betreden
- ✓ Voer een dag voor het aanplanten een laatste desinfectie uit door middel van verneveling
 - Gebruik 20-25 L/ha Intra Hydropure – gebruik in totaal 100L/ha spuitoplossing
 - Laat voor 6-12 uur rusten
 - Open de ramen en ventileer de ruimte



7 START DE TEELT!